

Verkstads- och ytbehandlingsindustri - riskklassning

RKL 1

Misstänker man en etta så blir det en fördjupad undersökning av material.

Krav för en viss riskklass

RKL 2

Ytbehandlare med kromatering/förkromning, kadmiering och förblying utgår från riskklass 2 oavsett verksamhetstid och antal anställda

>20 år under perioden 1930-1980*

>20 anställda

RKL 3

Ytbehandlare - övriga utgår från riskklass 3 oavsett verksamhetstid och antal anställda

10-20 år under perioden 1930-1980*

>20 anställda

RKL 4

<10 år under perioden 1930-1980*

>20 anställda

Normalparametrar

Bebyggd mark (= känslighet stor till mkt stor)

Inget anmärkningsvärt djur- eller växtliv

Genomsläppligheten för jordarten är i mitten på skalan som används

Parametrar som kan höja en riskklass

Markanvändning: Bostadsbebyggelse **+0,6 RK**

Inom skyddsområde vatten **+0,5**

Direkt anslutning till ytvatten **+0,5**

Extremt hög genomsläpplighet för jordarten/fyllnadsmassor **+0,3**

Verksamhetsbyggnaden står kvar **+0,3**

Volymer på flera ton tri **+0,4**

Betydligt fler än 20 anställda, kan bidra till en hög riskklass trots kort verksamhetstid. **+0,3**

Andra branscher (pågående inv): vilken bransch; hur lång verksamhetstid. Kolla av med inventeraren/na för den branschen.

Parametrar som kan sänka en riskklass

Markanvändning: Arbetsplats (anställda vistas där 8h/dag) **-0,5 RK**

Markanvändning: Parkering/grönområde el. liknande **-1**

Extremt dålig genomsläpplighet för jordarten **-0,3**

Ej konstaterat att de använt tri (uppgifter om användning saknas) **-0,3**

Endast trianvändning 1970-1987 då det var generellt bättre system än före 1970 **-0,2**

Verksamhetsbyggnaden är riven **-0,2**

Ingen riskklass

Endast plåtslageri el smide (verkstäder utan halogenerade)

Endast förgyllning/försilvring i liten omfattning

Endast fysikalisk/mechanisk ytbehandling

Speciellt för verkstäder utan ytbehandling (verkstäder utan halogenerade)

Ej verksam mellan 1930-1980

Färre än 10 anställda

*Eftersom schablonen utgår från att det användes tri mellan 1930-80, även om det inte är dokumenterat, ska objekt med trianvändning utanför perioden inventeras oavsett antal anställda och verksamhetstid.

Har verkstaden haft lång drifttid utanför 1930-80, men kort tid under perioden, bör det tas i beaktande.